

Date 11/06/20 LIVRAISON N° 47

EXPÉDITEUR SPACS
Inclusivité

DESTINATAIRE
Garage Perrolier
BREU

Réf. Commande : _____ Emballages : _____ Port : _____

Mode d'expédition : _____

Conditions de paiement : _____

Code monnaie ISO
[] [] []

1	SP Maintenance compresseur Lo7	
2	N° BA 2889 1002 à 12 312 Hrs	
3	7.5 Kw 10 bars Année 2013	
4	- Vidange	
5	- Remise à Niveau d'huile SL	
6	- changement filtre à Air	
7	Huile	
8	Séparateur.	
9	- soufflage Radiateur + Secheur A (Sole)	
10	- vérification connection.	
11	- Visuels.	
12	- ESSAIS OK 82°	
13	- 2 courroies XPZ 1180	
14	- à changer : filtre rescan sur secheur (ACD)(160)	
15	(Secheur Bypasser avec filtre).	
16		
17		
18	à vérifier de temps en temps soufflage radiateur et	
19	Niveau d'huile dépasser de - 1800 Hrs	
20	Haute température 110°	
21		
22		
23	1/0 fait Maintenance	
24		

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

Signature 

A _____ le _____