



# Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

Siret : 518 702 998 00023 – RCS Romans – FR 865 187 029 98

**Société BERNARD ROYAL DAUPHINE,**

A l'attention de Monsieur Paillot & Monsieur Rando

## Objet : Rapport recherche de fuites au millesbulles

### Zone cartonnage :

Fuite sur machine à carton ( vérin –ventouse ) voir photo

### Zone combles :

Suivi de la conduite principale giratoire diamètre 40 avec T 40/20/40

- Fuite raccord après vanne ( importante )
- Fuite manchon ( importante )
- Fuite sur T ( minime )
- Fuite raccord après la vanne défaut d'étanchéité )
- Fuite sur T ( la sortie diamètre 20 tordue )
- Fuite sur T égal diamètre 40
- Fuite sur collage vanne ( micro fuite )
- Fuite sur raccord vanne ( dessus chambre froide )

### Zone conditionnement :

- Machine TAURUS ligne 1 fuite entrée régulateur
- Machine TAURUS ligne 3 TAURUS MANUEL coupleur à changer entrée régulateur

### Zone découpe

- Grasseli fuite coupleur et raccord
- Ancien PTV coté atelier maintenance fuite sur descente diamètre 25 vanne PREVOST
- Fuite descente diamètre 20 – coté découpe
- Compostage PTV fuite vanne et raccord